

中国民用航空飞行学院飞机修理厂维修能力清单—部件

维修许可证编号：D.4401
维修许可证首次批准日期：1993年3月25日

修订版次： R49
修订日期： 2026年5月19日

序号	能力编号	件 号	名 称	ATA 章节号	制造厂家	维修工作类别	技 术 文 件	主要设备	首次批准日期	备注
1	BJ22001	90D38-2IS, 90D38-2EL, 91E88-4IS	Hartzell B系列/I系列加温机	2140	Hartzell Engine Technologies	翻修	《I系列燃烧加温机翻修手册》,《B系列燃烧加温机翻修手册》	加温机测试台, 空气压力电门的接头测试堵盖等	2022. 1. 13	
2	BJ25004	22101-001	SR20飞机空调控制面板	2160	CESSNA AIRPLANE Corporation	修理	《GNS430/430A SERIES MAINTENANCE MANUAL》 维护手册 (Revision B 版)	万用表	2026. 01. 30	
3	BJ22002	064-01084-0101, 064-01084-0201	KY196B甚高频通讯收发机	2311	BENDIX/KING	修理	《KY196B甚高频通讯收发机维修手册》(006-15570-0001)	HP8920A	2008. 2. 25	
4	BJ22003	064-01054-0010, 064-01054-0011, 064-01054-0012, 064-01054-0030, 064-01054-0031, 064-01054-0032, 064-01054-0040, 064-01054-0041, 064-01054-0042	KY196A VHF COMM收发机	2311	BENDIX/KING	修理	《KY196A/197A甚高频通讯收发机维修手册》	HP8920A	2002. 12. 26	
5	BJ22004	069-01032-0101, 069-01032-0201, 069-01032-0301, 069-01032-0401, 069-01032-5101, 069-01032-5201, 069-01032-5301, 069-01032-5401, 069-01033-0101, 069-01033-0201, 069-01033-5101, 069-01033-5201	KX155A/165A甚高频通讯收发机	2311	BENDIX/KING	修理	《KX155A/165A甚高频通讯收发机维修手册》	HP8920ANAV-750B	2005. 05. 23	
6	BJ22005	069-01025-0000, 069-01025-0001, 069-01025-0002, 069-01025-0003, 069-01025-0004, 069-01025-0005, 069-01025-0006, 069-01025-0007, 069-01025-0020, 069-01025-0021, 069-01025-0022, 069-01025-0023, 069-01025-0024, 069-01025-0025, 069-01025-0026, 069-01025-0027, 069-01025-0099	KX165 VHF COMM收发机	2311	BENDIX/KING	修理	《KX165/KX155甚高频通讯收发机维修手册》	KTS-143	2002. 12. 26	
7	BJ22006	011-00401-（ ）	GMA340音频板	2350	Garmin	修理	《GMA340音频板维修手册》	HP8920A	2002. 12. 26	
8	BJ22007	066-01055-0000, 066-01055-0001, 066-01055-0002, 066-01055-0003	KMA24音频板	2350	BENDIX/KING	修理	《KMA24音频板维修手册》	QF1020	2002. 12. 26	
9	BJ22008	066-01176-0101	KMA28音频板	2350	BENDIX/KING	修理	《KMA28 INSTALLATION MANUAL》：《KMA28音频板检修工艺》	HP8904A FTS-028	2010. 2. 9	
10	BJ24002	66395300-000-01, 66395300-000-02, 66395300-001-01-01, 66395300-001-02-01, 66395300-001-01-1A, 66395300-001-01-1B, 66395300-001-01-1C, 66395300-001-01-1D, 66395300-001-01-2A, 66395300-001-01-2B, 66395300-001-01-2C, 66395300-001-01-2D, 66395300-001-01-1, 66395300-001-02-1	GAIDR通航综合数据记录器	2370	航科院（北京）科技发展有限公司	修理	《通航综合数据记录器GAIDR部件维修手册》	通航运维宝	2024. 07. 19	
11	BJ22009	ALU-8421（ ）, ALU-8521（ ）	ALU-8421（ ）/8521（ ）交流发电机	2421	ELECTRO SYSTEMS	翻修	《TB20飞机附加维护手册》	856/857发电机测试台	2002. 12. 26	
12	BJ22010	ALX-8421（ ）, ALX-8521（ ）	ALX-8421（ ）/8521（ ）交流发电机	2421	Prestolite	翻修	《电气维护手册》《Prestolite发电机（ALX系列）》	MOH2CAN856	2002. 12. 26	
13	BJ22011	9910591-11, 9910591-11RX, ASG10001-17, ASG10001-17R, ASG10001-17-PMA	交流发电机	2421	Aeroelectric	翻修	《9910591-11/11RX交流发电机翻修工艺》	MOH2CAN856	2008. 12. 8	
14	BJ22012	ES4001, ES4001R, ES4002, ES4002R, ES4004, ES4004R, ES4006, ES4006R, ES4008, ES4008R, ES-4029, ES-4029R, 633661, 633962, 649280, 649281, 634442, 653344	ES4000系列小型结构齿轮驱动型交流发电机	2421	Hartzell Engine Technologies	翻修	《OE-A2翻修手册（HET发电机/起动机）》	发电机测试台	2021. 05. 07	

中国民用航空飞行学院飞机修理厂维修能力清单—部件

维修许可证编号：D. 4401
维修许可证首次批准日期：1993年3月25日

修订版次： R49

修订日期： 2026年5月19日

序号	能力编号	件 号	名 称	ATA 章节号	制造厂家	维修工作类别	技 术 文 件	主要设备	首次批准日期	备注
15	BJ22013	ES4000, ES4000R, ES4000LS, ES4000RS, ES4009, ES4009R, ES4009LS, ES4009RS, ES-4024LP, ES-4024LPR, ES-4024LP-2, ES-4024LP-2R, ES-4024LP-3, ES-4024LP-3R, 649283, 654200, 658257, 656955	ES4000系列小型结构皮带驱动型交流发电机	2421	Hartzell Engine Technologies	翻修	《OE-A2翻修手册（HET发电机/起动机）》	发电机测试台	2021. 05. 07	
16	BJ22014	1260074-1	CESSNA172飞机升降舵调整片作动筒	2731	Textron Aviation Inc.	修理	《CESSNA172型飞机维护手册》	无	2014. 12. 4	
17	BJ22015	S3281-2, FQ4026-12020	S3281-2燃油油量表指示器	2841	Rochester Gauges Inc	修理	《S3281-2燃油油量表指示器检修工艺》	ZX-21	2010. 2. 9	
18	BJ22016	S3852-1, S3852-2	S3852-（ ）燃油油量传感器	2842	Rochester Gauges Inc	修理	《S3852-（ ）燃油油量传感器检修工艺》	HP34401A	2010. 2. 9	
19	BJ22017	108-（ ）	108系列液压泵	2913	ELECTRO SYSTEMS	翻修	《新派泊飞机维护手册》	液压泵测试台	2002. 12. 26	
20	BJ22019	011-00831-00	GEA71发动机/机身组件	3140	Garmin	修理	Garmin 《GEA71安装手册》	GEA71编/译码器	2014. 12. 4	
21	BJ22018	011-00972-00, 011-00972-02, 011-00972-03, 011-00972-10, 011-00916-00, 011-00916-10, 011-00916-20, 011-00916-25, 011-00916-30, 011-00916-35, 011-00972-20, 011-01080-00, 011-01080-10, 011-01078-01, 011-01078-10, 011-01079-00, 011-01079-10, 011-00819-04, 011-00819-10, 011-01274-	GDU 104X控制显示组件	3160	Garmin	修理	Garmin 《GDU104X 安装手册》	GDU 1040编/译码器	2014. 5. 28	
22	BJ23007	011-03470-00, 011-03470-10, 011-03470-20, 011-03470-30, 011-03470-40, 011-03470-50, 011-03470-60, 011-03470-70, 011-03470-80, 011-03470-81, 011-03470-90, 011-03470-91, 011-03470-92, 011-03470-A0, 011-03470-A1, 011-03470-A2	GDU 105X控制显示组件	3160	Garmin	修理	Garmin 《GDU105X 安装手册》	G1000NXI航电测试台	2023. 11. 8	
23	BJ22020	0543062-22, 0543062-24, 0543062-3, 0543062-20, 0543062-25, 0543062-27, 0543062-29	CESSNA172飞机前起落架	3220	Textron Aviation Inc.	修理	《CESSNA172飞机维护手册》	无	2014. 5. 28	
24	BJ25005	0346800, 27057-002	Jihlavan减震器	3220	JIHLAVAN, a. s.	翻修	自编部件维修工艺	ZCTL-W20KN减震器测试台	2025. 12. 12	
25	BJ22021	PARKER: 11-16, 11-17, 11-19 Piper: 35797-05, 455-987	前收放动作筒	3233	PARKER	修理	《NOSEGEARCYLINDERMAINTENANCEMANUAL》	收放动作筒试验台	2002. 12. 26	
26	BJ22022	Parker: SFA232-5, 11-5D, CMSFA232-5 (011-00504) Piper: 96860-02, 455-994	主收放动作筒	3233	PARKER	修理	《RETRACTACTUATORASSEMBLYCOMPONENTMAINTENANCEMANUAL》	收放动作筒试验台	2002. 12. 26	
27	BJ22023	9882010-4, 9882010-7	CESSNA172飞机刹车主作动筒	3242	Textron Aviation Inc.	修理	《CESSNA172型飞机维护手册》	无	2014. 12. 4	
28	BJ22024	2-1559-1, 2-1559-2, 2-1559-3	刹车组件	3242	Goodrich	修理	Goodrich 《刹车组件维护手册》	无	2015. 4. 20	
29	BJ23002	3-1418（ ）	Goodrich 3-1418 前机轮组件	3246	Goodrich	修理	《Goodrich 前机轮组件维修手册》（3-1418）	通用工具	2023. 04. 10	
30	BJ23003	3-1527（ ）	Goodrich 3-1527 主机轮组件	3246	Goodrich	修理	《Goodrich 主机轮组件维修手册》（3-1527）	通用工具	2023. 04. 10	

中国民用航空飞行学院飞机修理厂维修能力清单—部件

维修许可证编号: D. 4401
维修许可证首次批准日期: 1993年3月25日

修订版次: R49

修订日期: 2026年5月19日

序号	能力编号	件 号	名 称	ATA 章节号	制造厂家	维修工作类别	技 术 文 件	主要设备	首次批准日期	备注
31	BJ22025	01-0770006-17	频闪灯电源盒	3340	WHELEN	修理	1) 联邦航空管理条例 FAR23.1401; 2) 01-0770006-17频闪灯电源盒铭牌信息。	频闪灯电源盒 综合测试台 FTS-490	2014. 12. 4	
32	BJ22026	7000, 7030, 7040, 7060, 550-556	7000系列升降速度表	3413	UI	修理	《TB20附加维护手册》	ZHY-2	2002. 12. 26	
33	BJ22027	8000, 8025, 8030, 8040, 8100, 8125, 8130, 8140	8000, 8100系列空速表	3414	UI	修理	《Airspeed Indicator UI Part No 8000 and 8100 Series Maintenance Manual With Illustrated Part List》	大气参数测试仪, 气压源, 振荡器	2021. 11. 16	
34	BJ22028	Piper: 5934-1, 5934-3, 5934-1D, 5934-3D; 5934M-1, 5934M-3 5934M-1D, 5934M-3D; 5934A-1, 5934A-3, 5934A-1D, 5934A-3D; 5934AM-1, 5934AM-3, 5934AM-1D, 5934AM-3D; 5934P-1, 5934P-3 5934P-1D, 5934P-3D; 5934PM-1, 5934PM-3, 5934PM-1D, 5934PM-3D; 5934PA-1, 5934PA-3 5934PA-1D, 5934PA-3D; 5934PAM-1, 5934PAM-3, 5934PAM-1D, 5934PAM-3D; 5934D-1, 5934D-3, 5934D-1D, 5934D-3D; 5934AD-1, 5934AD-3, 5934AD-1D, 5934AD-3D; 5934PD-1, 5934PD-3, 5934PD-1D, 5934PD-3D; 5934PAD-1, 5934PAD-3, 5934PAD-1D, 5934PAD-3D; Piper: 599-549;	5934气压高度表	3416	UI	修理	《TB20附加维护手册》	ZHY-2	2002. 12. 26	
35	BJ22029	5035 ()	5035 () 编码高度表	3416	UI	修理	《TB20附加维护手册》	ZHY-2	2002. 12. 26	
36	BJ22030	AK-350, AK-350035, AK-350040, AK-350050, AK-350060, AK-350080	AK-350 () 高度报告器	3416	AMERI-KING	修理	《AK-350 INSTALLATION&OPERATION MANUAL》(IM-3501001)	GCY-2 2656G	2008. 2. 25	
37	BJ22031	SSD120- (XX) A/AE/N/NE	SSD120- (XX) A/AE/N/NE高度编码器	3416	Trans-Cal industry Corp	修理	《SSD120- (XX) A, AE, N, NE高度编码器检修工艺》	GCY-2 2656G FTS-120	2010. 2. 9	
38	BJ22032	SSD120- (XX) (A/AE/N/NE)-RS232	SSD120- (XX) (A/AE/N/NE)-RS232高度编码器	3416	Trans-Cal industry Corp	修理	《SSD120- (XX) A, AE, N, NE-RS232高度编码器检修工艺》	GCY-2 2656G FTS-120	2010. 2. 9	
39	BJ22033	011-00882-00, 011-00882-10	GDC 74A 大气数据计算机	3417	Garmin	修理	Garmin 《GDC74 (X) 大气数据计算机安装手册》	GDC74A编/译码器	2014. 12. 4	
40	BJ22034	011-00870-00, 011-00870-10	GMU 44磁传感器	3420	Garmin	检测	GARMIN 《GRS77/GMU44安装手册》	GMU 44编/译码器	2015. 4. 7	
41	BJ22035	102-0071-01, 102-0071-02, 102-0071-03, 102-0071-04, 102-0074-01, 102-0074-02, 102-0074-03, 102-0074-04 , 598-556	RCA22气动地平仪	3421	A. I. D/R. C. ALLEN	修理	《RCA22气动地平仪维修手册》	TZS-65	2002. 12. 26	
42	BJ22036	504-0110-9 () , 504-0111-9 ()	1100- () 电动地平仪	3421	AIM (L-3Avionics	修理	《1100- () 电动地平仪检修工艺》	TZS-65	2002. 12. 26	

中国民用航空飞行学院飞机修理厂维修能力清单—部件

维修许可证编号: D. 4401
维修许可证首次批准日期: 1993年3月25日

修订版次: R49

修订日期: 2026年5月19日

序号	能力编号	件 号	名 称	ATA章节号	制造厂家	维修工作类别	技 术 文 件	主要设备	首次批准日期	备注
43	BJ22037	102-0053-01, 102-0053-02, 102-0053-03, 102-0053-04, 102-0061-01, 102-0061-02, 102-0064-01, 102-0064-02, 102-0066-01, 102-0066-02, 599-564	RCA26AK-() 电动地平仪	3421	RCA	修理	《RCA26AK/BK/C/CM电动地平仪翻修手册》	TZS-65	2002. 12. 26	
44	BJ22038	5000B-() 型: 23-501-03/820123-501, 23-501-07/820192-501, 23-501-06-2, 23-501-06-1/52C73, 23-501-03-1, 23-501-013/96-380039, 23-501-06, 1U149-001-1/58-380013-3, 23-501-06-3/99002-3, 23-501-06-4, 23-501-016/50-384203, 1U149-005, 23-501-018/3850096, 23-501-03-2, 23-501-06-5, 23-501-06-6, 23-501-06-7, 23-501-06-8, 23-501-06-9, 23-501-06-10, 23-501-06-11, 23-501-018-1, 23-501-018-2/850096-501, 23-501-06-12, 1U149-001-2, 23-501-06-13, 1U149-011, 1U149-001-3/96-380047-1, 23-501-06-14/PS50127-9, 548-461, 23-501-06-16, 23-501-032-2, 1U149-001-4/109-384007-1, 23-501-021/50-324417-17, 23-501-06-15/PS50127-8, 548-460, 1U149-010-1, 23-501-031-1, 23-501-016-1/50-384203-3, 23-501-016-2/102-380016-1, 1U149-001-5/102-380016-3, 1U149-010-2/820192-505, 1U149-012, 1U149-001-6, 23-501-06-17, 23-501-033-3, 23-501-06-18/126-30-281, 1U149-013-1, 1U149-012-1, 23-501-06-19, 1U149-010-3, 23-501-032-3, 23-501-034-4, 1U149-012-2, 1U149-013-3, 1U149-010-4, 1U149-012-4, 23-501-06-20/A-321600-1A, 1U149-014-5, 23-501-041-1, 23-501-042-2, 1U149-016-7, 1U149-016-8, 1U149-010-5, 23-501-06-21, 1U149-010-6, 1U149-015-9, S3326-1, 1U149-017-10, 1U149-010-7, 23-501-06-22/762213020, 23-501-06-23/365050111, 1U149-015-11, 1U149-019-19, 1U149-014-12, 1U149-014-13, 1U149-015-15, S3326-2; 5000D-() 型: 23-501-02/820123, 23-501-08/820192; 5000F-() 型: 23-501-09/C661001-0502, 23-501-010/C661001-0512, 23-501-014/C661055-0101, 23-501-015/C661055-0102, 1U149-002, 1U149-002-1, 23-501-017/C661076-0101, 23-501-019/C661055-0103, 23-501-017-1/C661076-0106, 1U149-008/1U149-002-2, 1U149-002-3, 1U149-002-4, 23-501-019-1/C661055-0104, 1U149-002-6, 1U149-002-5, 23-501-020/C661055-0105, 23-501-017-2/C661076-0108, S3326-2RX	5000B/D/F 气动地平仪	3421	SIGMA-TEK	翻修	《Model 5000B,D,F Attitude Gyro Overhaul Manual with Parts Breakdown》 《5000B/D/F型气动地平仪翻修工艺》	TZS-65	2010. 2. 9	
45	BJ22039	6413-()	6413-() 姿态仪	3421	S-TEC	修理	《6413-() 姿态仪检修工艺》	TZS-65	2005. 05. 23	
46	BJ22040	4300-3XX, 4300-4XX, 4300-5XX, 4300-202, 4300-203, 4300-204, 4300-205, 4300-206, 4300-207, 4300-208, 4300-213, 4300-215	4300-() 电动地平仪	3421	Mid Continent	修理	《4300-xx electric attitude indicator component maintenance manual》	摇头试验器, 多功能测试仪, 兆欧表等	2021. 11. 16	
47	BJ22041	C2400L4P	C2300-DL4磁罗盘	3423	SOCATA	修理	《TB20附加维护手册》	YNAK-3	2002. 12. 26	
48	BJ22042	1394T100-7Z, 548-190	1394T100-7Z电动转弯侧滑仪	3424	UI	修理	《1394T100-7Z电动转弯侧滑仪检修工艺》	TZS-65	2002. 12. 26	
49	BJ22043	1394T100-10RZ, S3291-1	1394T100-10RZ电动转弯侧滑仪	3424	Textron Aviation Inc.	修理	《1394T100-10RZ电动转弯侧滑仪检修工艺》	TZS-65陀螺仪表试验台	2004. 11. 04	
50	BJ22044	066-03046-0000, 066-03046-0001, 066-03046-0004, 066-03046-0005, 066-03046-0007, 066-3046-00, 066-3046-01, 066-3046-04, 066-3046-05, 066-3046-07	KI525A水平状态指示器	3425	BENDIX/KING	修理	《 KCS55/55A磁罗盘系统维修手册》	KTS-153	2002. 12. 26	
51	BJ22045	066-03063-0000, 066-03063-0001	KI227 ADF指示器	3425	BENDIX/KING	修理	《KR87无线电罗盘维修手册》	KTS-143	2002. 12. 26	

中国民用航空飞行学院飞机修理厂维修能力清单—部件

维修许可证编号: D. 4401
维修许可证首次批准日期: 1993年3月25日

修订版次: R49

修订日期: 2026年5月19日

序号	能力编号	件 号	名 称	ATA 章节号	制造厂家	维修工作类别	技 术 文 件	主要设备	首次批准日期	备注
52	BJ22046	066-03056-0000, 066-03056-0002, 066-03056-0001, 066-03056-0003	KI208/209导航指示器	3425	BENDIX/KING	修理	《KI208/209 NAVIGATION INDICATORSMAINTENANCE MANUAL》(006-05140-0005)	NAV 750B	2008. 2. 25	
53	BJ22047	066-03056-0010, 066-03056-0011	KI208A/209A导航指示器	3425	BENDIX/KING	修理	《KI208A/209A NAVIGATION INDICATORS MAINTENANCE MANUAL》(006-15543-0000)	NAV 750B	2008. 2. 25	
54	BJ22048	066-01067-0000, 066-01067-0001, 066-01067-0002, 066-01067-0003, 066-01067-0004, 066-01067-0005, 066-01067-0010, 066-1067-00, 066-1067-01, 066-1067-02, 066-1067-03, 066-1067-04, 066-1067-05, 066-1067-10	KN53导航接收机	3431	Bendix/KING	修理	《KN53 导航接收机维修手册》	导航信号发生器NAV-750B	2005. 01. 31	
55	BJ22049	060-00015-0000, 060-00015-0001, 060-0015-02, 060-0016-0000, 060-00016-0001	KG102A陀螺机构	3441	BENDIX/KING	修理	《 KCS55/55A磁罗盘系统维修手册》	KTS-152, TZS-74	2002. 12. 26	
56	BJ22050	066-01068-0000, 066-01068-0001, 066-01068-0002, 066-01068-0003, 066-01068-0004	KN62A 测距机	3451	BENDIX/KING	修理	《KN62/62A/64 DME测距机维修手册》	ATC-1400A, KTS-	2002. 12. 26	
57	BJ22051	066-01070-0000, 066-01070-0001, 066-1070-00, 066-1070-01	KN63测距机	3451	Bendix/KING	修理	《KN53 DISTANCE MEASURING SYSTEM MAINTENANCE MANUAL》	ATC/DME测试仪ATC-1400A	2005. 01. 31	
58	BJ22052	066-01062-0000, 066-01062-0001, 066-01062-0002, 066-01062-0010	KT76A应答机	3452	BENDIX/KING	修理	《KT76A/78A应答机维修手册》	ATC-1400A	2002. 12. 26	
59	BJ22053	011-00490-00,	GTx327 应答机	3452	Garmin	修理	《GTx327 ATC应答机维修手册》	ATC-1400A	2002. 12. 26	
60	BJ22054	066-01156-0101	KT76C ATCRBS应答机	3452	Bendix/KING	修理	《KT76C ATCRBS应答机维修手册》	ATC-1400A	2005. 05. 23	
61	BJ22055	066-01141-0101, 066-01141-0201, 066-01141-1101	KT70 S模式应答机	3452	Bendix/KING	修理	《KT70 S模式应答机维修手册》(006-05306-0003)	ATC-1400A S-1403DL	2008. 2. 25	
62	BJ22056	011-00779-10	GTx33应答机	3452	Garmin	修理	GARMIN 《GTx33应答机安装手册》	GTx 33编/译码器	2015. 04. 07	
63	BJ22057	066-01072-0000, 066-01072-0001, 066-01072-0002, 066-01072-0003, 066-01072-0004, 066-01072-0005, 066-01072-0006, 066-01072-0007, 066-01072-0014, 066-01072-0015, 066-01072-0017, 066-1072-00, 066-1072-01, 066-1072-02, 066-1072-03, 066-1072-04, 066-1072-05, 066-1072-06, 066-1072-07, 066-1072-14, 066-1072-15, 066-1072-17	KR87 ADF接收机	3455	BENDIX/KING	修理	《KR87无线电罗盘维修手册》	KTS-143, KTS-156	2002. 12. 26	
64	BJ22058	011-00280-00, 011-00280-10, , 011-00280-30	GNS430接收机	3460	Garmin	修理	《GNS430 接收机维修手册》	NAV-750B	2002. 12. 26	
65	BJ22061	011-00781-01, 011-01105-00, 011-01105-20, 011-01105-01, 011-01105-30, 011-01105-40	GIA 63 ()	3460	Garmin	修理	GIA 63(W)通信导航收发机检修工艺	GIA 63 (W) 编译码器, GPS 信号模拟器 /GPS 室外天	2013. 12. 25	
66	BJ22059	611 () , 612 ()	611 () /612 () 进气压力表	3620	UI	修理	《6100/6200/6300 MANIFOLD PRESSURE GAGE /FUEL PRESSURE GAGE MANUAL OF INSTALLATION/ OPERATION/SERVICE/OVERHAUL INSTRUCTIONS/PARTS LIST》	GCY-1	2004. 06. 23	
67	BJ22060	S3280-1, EG2707-08023	S3280-1真空度和电流表	3720	Rochester Gauges Inc	修理	《S3280-1真空度和电流表检修工艺》	BY2072 ZX-21	2010. 2. 9	
68	BJ26002	38400-005, 38400-009	PA-44-180飞机升降舵	5520	Piper Aircraft	修理	Piper 飞机维护手册 MM7691-892、FAA 咨询通告AC 43. 13-1B CHG 1	静平衡设备	2026. 01. 30	

中国民用航空飞行学院飞机修理厂维修能力清单—部件

维修许可证编号：D.4401
维修许可证首次批准日期：1993年3月25日

修订版次： R49

修订日期： 2026年5月19日

序号	能力编号	件 号	名 称	ATA 章节号	制造厂家	维修工作类别	技 术 文 件	主要设备	首次批准日期	备注
69	BJ23001	0533150-5, 0533150-7, 0533150-8, 0533150-9, 0533150-10	Cessna172 () 飞机方向舵	5540	Textron Aviation Inc.	修理	CESSNA发布的《修理说明—方向舵蒙皮损伤》(S-172-17281286/01RD)、《CESSNA单发飞机结构维修手册》、《CESSNA 172R型飞机维护手册》、《CESSNA 172R飞机方向舵修理工艺》	操纵面平衡工具组件 (5180002-1)	2010. 2. 9	
70	BJ26001	0523901-35, 0523901-38, 0523902-1, 0523902-2	Cessna172飞机襟翼	5750	Textron Aviation Inc.	修理	《Cessna Single Engine Structural Repair Manual》	直尺、游标卡尺	2026. 01. 30	
71	BJ26003	86562-028, 86562-029	PA-44-180飞机副翼	5750	Piper Aircraft	修理	Piper 飞机维护手册 MM7691-892、FAA 咨询通告AC 43. 13-1B CHG 1	飞机副翼夹具、静平衡设备	2026. 01. 30	
72	BJ22062	HC-E4N-3N/D8990SK, HC-D4N-3P/D9511FK	Hartzell螺旋桨	6100	Hartzell Propeller Inc.	翻修	《四叶轻型涡轮螺旋桨维护手册》，《标准操作手册》，《铝制桨叶翻修手册》，《螺旋桨结冰保护系统手册》	螺旋桨平衡设备等	2022. 1. 13	
73	BJ23004	76EM8S14-0-62	Sensenich螺旋桨	6100	Sensenich	翻修	Sensenich《金属螺旋桨修理手册》(SPRM590)	螺旋桨静平衡轴IPZ003	2023. 4. 24	
74	BJ23006	HC-E4N-3P/D9511FSB, HC-D4N-3N/D9511FK	Hartzell螺旋桨	6100	Hartzell Propeller Inc.	翻修	《四叶轻型涡轮螺旋桨维护手册》(143A手册)、《标准操作手册》(202A手册Volume3)、《铝制桨叶翻修手册》(133C手册)、《螺旋桨结冰保护系统手册》(180手册)	螺旋桨平衡设备	2023. 09. 22	
75	BJ24001	PHC-J3YF-1RF/F7693DF	Hartzell螺旋桨	6100	Hartzell Propeller Inc.	翻修	《Hartzell紧凑型 and 轻紧凑型非顺桨(-1)及特技类(-4)螺旋桨翻修手册》(113B)、《Hartzell 铝制桨叶翻修手册》(133C)、《Hartzell标准操作手册》(202A, Volume 03)	螺旋桨平衡设备	2024. 01. 17	
76	BJ25001	HC-B3TN-3AF/T10890CNB-2, HC-B3TN-3B/T10173N-3, HC-B3TN-3D/T10282NS+4, HC-B4TW-3/T10282N, HC-B4MP-3C/M10476NSK*1	Hartzell螺旋桨	6100	Hartzell Propeller Inc.	翻修	《Hartzell 三叶和四叶钢制桨毂涡轮螺旋桨翻修手册》(118F)、《Hartzell 铝制桨叶翻修手册》(133C)、《Hartzell 桨叶夹翻修手册》(202A, Volume 5)、《Hartzell 钢制桨毂翻修手册》(202A, Volume 4)、《Hartzell 金属整流罩维修手册》(127)、《Hartzell 结冰防护系统手册》(180)	螺旋桨测试平台	2026. 01. 30	
77	BJ22063	HC-C2YK-1BF/F8477-4, HC-C2YK-1BF/F7666A-2, HC-C2YR-2CLEUF/FJC7666A-2R, HC-C2YR-2CEUF/FC7666A-2R, HC-C2YR-1BF/F7495S, HC-C2YR-1BFP/F7497, PHC-J3YF-1RF/F7392-1, HC-E3YR-1RF/F7392S-1	Hartzell螺旋桨	6110	Hartzell Propeller Inc.	翻修	Hartzell《铝制桨叶翻修手册》，《紧凑型 and 轻紧凑型非顺桨(-1)及特技类(-4)螺旋桨翻修和维护手册》	螺旋桨平衡设备, 螺旋桨变距试验台	2002. 12. 26	
78	BJ22064	1C235/LFA7570, 1A170E/JHA7660	McCauley螺旋桨	6110	McCauley Propeller Systems	翻修	McCauley定距螺旋桨翻修手册	螺旋桨平衡设备	2002. 12. 26	

中国民用航空飞行学院飞机修理厂维修能力清单—部件

维修许可证编号：D.4401
维修许可证首次批准日期：1993年3月25日

修订版次： R49

修订日期： 2026年5月19日

序号	能力编号	件 号	名 称	ATA 章节号	制造厂家	维修工作类别	技 术 文 件	主要设备	首次批准日期	备注
79	BJ22065	U-3-15, U-3-15L	Hartzell U-3-15(L)型号调速器	6122	Hartzell Propeller Inc.	翻修	《Governor Maintenance Manual》	调速器测试台 PGR8060	2007. 07. 11	
80	BJ22066	D-20309-X	McCauley C290D3型号调速器	6122	McCauley Propeller Systems	翻修	McCAULEY《调速器维修手册》	调速器试验台	2015. 4. 7	
81	BJ22067	V-5-9, V-5-10L, V-5-11, V-5-12	Hartzell V-5系列调速器	6122	Hartzell Propeller Inc.	翻修	Hartzell《调速器维修手册》	调速器测试台	2015. 4. 7	
82	BJ22068	S-1-19, S-1-20, S-1-21, S-1-23, S-1-25, S-1-63	Hartzell S-1构型2系列调速器	6122	Hartzell Propeller Inc.	翻修	《Hartzell S-1 结构2系列调速器维修工艺》	调速器测试台	2021. 11. 02	
83	BJ22069	A210776, B210776, C210776, G210776, H210776, J210776, R210776, A210761, B210761, C210761, D210761, E210761, F210761, G210761, H210761, L210761, M210761, N210761, P210761, R210761, A210681, B210681, C210681, D210681, E210681, F210681, G210681, H210681, J210681, M210681, Z10681	Woodward调速器	6122	Woodward	翻修	《SPECIFICATION MANUAL 33201》	调速器测试台 PGR8060	2009. 9. 23	
84	BJ22070	D-20816-（ ），451-828	McCauley储压器	6123	McCauley Propeller Systems	翻修	McCauley公司Service Manual 780401	测试台	2017. 11. 8	
85	BJ22071	89361-016, 89361-002	新派泊飞机（PA-44-180）发动机架	7120	Piper Aircraft	修理	《新派泊飞机（PA-44-180）发动机架修理工艺》，《新派泊飞机（PA-44-180）发动机架修理工艺》和服务通告SBN0： 1033A	CEW-10000型超低频退磁多功能磁粉探伤机	2004. 11. 04	
86	BJ22072	29066-001	SR20G3飞机发动机架	7120	CIRRUS AIRPLANE Corporation	修理	《SR20G3飞机发动机架修理工艺》	飞机零部件磁粉检测	2021. 11. 02	
87	BJ22073	0551023-25	Cessna172飞机发动机架	7120	Textron Aviation Inc.	修理	《Model 172,182,206 Single Engine Structural Repair Manual》	氩弧焊机,管状加热鼓风机干燥箱,温度调节仪等	2022. 3. 28	
88	BJ22074	AV 10-6035-11, AV 10-6102	LVC-5-5BPA/LVC-5-5PA型汽化器	7300	AVStar	翻修	美国Avstar公司《AVStar 航空浮子式汽化器翻修&修理手册》（FSM LVC-5-5）	流量测试台 FTR-7060-CN/706001或B18476RELA	2019. 03. 20	
89	BJ22075	AV 10-6110	LVC-5-4PA型汽化器	7300	AVStar	翻修	美国Avstar公司《AVStar 航空浮子式汽化器翻修&修理手册》（FSM LVC-5）	流量测试台 FTR-7060-CN/706001或B18476RELA	2019. 03. 20	

中国民用航空飞行学院飞机修理厂维修能力清单—部件

维修许可证编号: D. 4401
维修许可证首次批准日期: 1993年3月25日

修订版次: R49

修订日期: 2026年5月19日

序号	能力编号	件 号	名 称	ATA 章节号	制造厂家	维修工作类别	技 术 文 件	主要设备	首次批准日期	备注
90	BJ22076	2524054-11, 2524145-12, 2524147-13, 2524171-11, 2524189-11, 2524213-11, 2524242-10, 2524243-11, 2524291-11, 2524297-10, 2524307-10, 2524328-10, 2524335-10, 2524341-10, 2524348-11, 2524359-11, 2524119-7, 2524450-9, 2524459-9, 2524475-8, 2524550-8, 2524575-8, 2524590-8, 2524592-8, 2524623-8, 2524634-8, 2524640-8, 2524673-8, 2524682-8, 2524688-8, 2524723-8, 2524742-8, 2524752-7, 2524840-3, 2524905-2, 2524937-1, 2524939-2, 2524948-2, 2524979-1, 2529006-1, 2549002-1, 2549050-1, 2576586-1, 2576536-2, 2576568-1	RSA-5AD1型燃调	7300	Precision Airmotive	翻修	《Precision翻修手册15-381G》	燃油系统测试台B18476 Rev. A	2002. 12. 26	
91	BJ22077	AV 2524054-11, AV 2576536-2, AV 2576568-1, AV 2576586-1, LFC-5AD1, RSA-5AD1, LFR-NNSS5	AVStar燃油喷射器	7300	AVStar	翻修	美国AVStar公司《AVStar 燃油喷射器翻修, 修理手册》(FSM RSA-5AD1)	流量测试台FTR-7060-CN/706001或B18476RELA	2018. 05. 25	
92	BJ22078	2524030-11, 2524152-10, 2524163-15, 2524175-10, 2524255-10, 2524256-12, 2524311-10, 2524318-10, 2524757-7, 2576630-4	RSA-10AD1型燃调	7300	Precision Airmotive	翻修	《Precision翻修手册15-381G》	燃油系统测试台B18476 Rev. A	2002. 12. 26	
93	BJ22079	AV 2576630-4, AV 2524318-10	RSA-10AD1型燃油喷射器 (AVStarLFR-NNSH10, LFC-10AD1, RSA-10AD1)	7300	AVStar	翻修	美国Avstar公司《RSA-10AD1型燃油喷射器翻修, 修理手册》(FSM RSA-10AD1)	流量测试台FTR-7060-CN/706001或B18476RELA	2019. 03. 20	
94	BJ23005	AV 2581500	AVStar LFR-NNSM10型航空燃油喷射器	7300	AVStar	翻修	《AVStar LFR-NNSM10燃油喷射器维修手册》(FSM LFR-NNSM10)	燃油系统测试台FTR-7060-CN/706001或B18476RELA或HTC-RTCS	2023. 06. 09	
95	BJ22080	AV 2524864-2	AVStar燃油喷嘴	7313	AVStar	翻修	《AIR BLEED NOZZLES OVERHAUL MANUAL》FSM ABN, 《AVStar燃油喷嘴翻修工艺》	燃油系统测试台 (B18476 REV A)	2014. 12. 4	
96	BJ22081	2524107, 2524321, 2524369, 2524370, 2524703, 2524864-2, 2524865, 2524866, 2524881, 2524917-1, 2524923, 2524925, 2524926	燃油喷嘴	7313	Precision Airmotive	翻修	《Precision 翻修手册15-541E》	燃油系统测试台B18476 Rev. A	2002. 12. 26	
97	BJ22082	10-6019, 10-6030, 10-6030-1, 10-6019-1	HA-6型汽化器	7322	Marvel-Schebler	翻修	《汽化器翻修手册MSACSM-OH03》	燃油系统测试台B18476 Rev. A	2002. 12. 26	
98	BJ22083	AV10-6019, AV10-6019-1, AV10-6030-1	AVStar LHC-6-6BPA型汽化器	7322	AVStar	翻修	《AVStar LHC-6-6BPA型航空浮子式汽化器翻修工艺》	FTR-7060-CN/706001或B18476REV. A	2013. 10. 31	

中国民用航空飞行学院飞机修理厂维修能力清单—部件

维修许可证编号: D. 4401
维修许可证首次批准日期: 1993年3月25日

修订版次: R49

修订日期: 2026年5月19日

序号	能力编号	件 号	名 称	ATA 章节号	制造厂家	维修工作类别	技 术 文 件	主要设备	首次批准日期	备注
99	BJ22084	2576564-1, 2576526-1, 2576556-1, 2576532-1, 2576624-1, 75278, 75279, 75280, 75281, 75282, 75283, 75284, 75285, 75286, 75573, 75638, 75762, 76348, 76502, 77208, 77418, 77548, 78805, 78924, 79007, LW-11790, LW-12155, LW-12415, LW-13518, LW-14113, LW-14576, LW-15533, LW-15675, LW-15720, LW-16116, LW-18050, LW-18476, LW-18742, LW-19039, LW-19158, 63A19948, 63A19965, 63R21007, 63B21704, 63B21965	燃油分配器	7324	Precision Airmotive	翻修	《Precision翻修手册15-540G》	燃油系统测试台B18476 Rev A	2002. 12. 26	
100	BJ22085	AV2524232-2, AV2576526-1, AV 2576564-1, AV 2576624-1	AVStar燃油分配器	7324	AVStar	翻修	《FLOW DIVIDER OVERHAUL MANUAL》FSM-FD, 《AVStar燃油分配器翻修工艺》	燃油系统测试台（B18476 REV A）	2014. 12. 4	
101	BJ22086	4301, 4302, 4303, 4316, 4330, 4331, 4342, 4344, 4345, 4347, 4348, 4353, 4354, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4381, 4309, 4310, 6310, 6314, 6320, 6324, 6331, 6340, 6350, 6351, 6355, 6360, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6367, 6371, 6380, 6382, 6390, 6391, 6393	SLICK 4300/ 6300系列磁电机	7414	Unison industries	翻修	《磁电机维护和翻修手册L-1363F》	磁电机测试台	2002. 12. 26	
102	BJ22087	10/BL-51360-26, 10/BL-51360-27, 10/BL-51360-28, 10/BL-51360-29, 10/BL-51360-37, 10/BL-51360-40, 10/BL-51360-41, 10/BL-51360-45, 10/BL-51360-46, 10/BL-51360-47, 10/BL-51360-54, 10/BL-51360-58, 10/BL-51365-9, 10/BL-51365-32, 10/BL-51365-33, 10/BL-51365-34, 10/BL-51365-35, 10/BL-51365-39, 10/BL-51365-40, 10/BL-51365-43, 10/BL-51365-44, 10/BL-51365-45, 10/BL-51365-46, 10/BL-51365-47, 10/BL-51365-48, 10/BL-51365-54, 10/BL-51365-57, 10/BL-52350-20, 10/BL-79020-6, 10/BL-79020-10, 10/BL-79020-11, 10/BL-79020-16, 10/BL-79020-17, 10/BL-79020-18, 10/BL-79020-19, 10/BL-79020-118, 10/BL-79020-119, 10/BL-163005-2, 10/BL-163005-3, 10/BL-163005-11, 10/BL-163015-3, 10/BL-163045-1, 10/BL-163045-3, 10/BL-163045-6, 10/BL-163055-1, 10/BL-163010-1, 10/BL-163010-2, 10/BL-163010-10, 10/BL-163010-11, 10/BL-163010-15, 10/BL-163020-3, 10/BL-163020-4, 10/BL-163050-1, 10/BL-163050-2, 10/BL-163050-7, 10/BL-163050-9, 10/BL-163050-12, 10/BL-163060-1, 10/BL-163060-2, 10/BL-500514-1, 10/BL-500514-2, 10/BL-500514-3, 10/BL-500514-4, 10/BL-500514-5, 10/BL-500514-201, 10/BL-600604-1, 10/BL-600614-1, 10/BL-600614-2, 10/BL-600614-3, 10/BL-600644-1, 10/BL-600644-3, 10/BL-600644-4, 10/BL-600644-5, 10/BL-600644-201, 10/BL-600654-1, 10/BL-500516-2, 10/BL-500516-3, 10/BL-500516-4, 10/BL-500516-5, 10/BL-500516-6, 10/BL-500516-7, 10/BL-500516-9, 10/BL-500516-10, 10/BL-500556-1, 10/BL-500556-3, 10/BL-500556-101, 10/BL-500556-103, 10/BL-500556-203, 10/BL-500556-901, 10/BL-600606-1, 10/BL-600606-3, 10/BL-600616-3, 10/BL-600616-4, 10/BL-600616-5, 10/BL-600616-6, 10/BL-600616-7, 10/BL-600616-101, 10/BL-600646-1, 10/BL-600646-2, 10/BL-600646-3, 10/BL-600646-4, 10/BL-600646-101, 10/BL-600646-201, 10/BL-600656-1, 10/BL-600656-2, 10/BL-600616-9	S-20/200 系列磁电机	7414	Continental Motors, Inc.	翻修	《Master Service Manual X40000》	磁电机测试台	2002. 12. 26	

中国民用航空飞行学院飞机修理厂维修能力清单—部件

维修许可证编号: D. 4401
维修许可证首次批准日期: 1993年3月25日

修订版次: R49
修订日期: 2026年5月19日

序号	能力编号	件 号	名 称	ATA章节号	制造厂家	维修工作类别	技 术 文 件	主要设备	首次批准日期	备注
103	BJ22088	M1670, M1680, M1745, M1755, M1795, M1915, M1920, M1960, M1970, M2026, M2027, M2319, M2320, M2343, M2344, M2379, M2380, M2506, M2507, M2512, M2513, M2781, M2782, M2783, M2784, M2785, M2786, M2788, M2789, M2804, M2805, M2829, M2830, M2877, M2878, M2887, M2888, M2897, M2898, M2900, M2901, M2903, M2904, M2930, M2931, M2933, M2934, M2936, M2937, M2939, M2940, M2956, M2959, M2960, M2961, M2962, M2963, M2964, M2965, M2966, M2975, M2976, M2977, M2981, M2982, M2983, M2984, M2989, M2990, M2992, M4009, M4010, M4019, M4020, M4021, M4022, M4025, M4026, M6006, M6007, M6008, M6009, M6010, M6011, M6012, M6013, M6023, M6024, M6025, M6026, M6027, M6028, M6029, M6043, M6054, M6055, M6066, M6067, M6069, M6070	SLICK系列磁电机高压导线	7420	Unison industries	翻修	《Master Service Manual X40000》	磁电机测试台	2002. 12. 26	
104	BJ22089	10-400414, 10-400416, 10-400424, 10-400426, 10-421401-17, 10-421404-7, 10-421471-1, 10-421474-7, 10-421604-23, 10-421654-49, 10-421674-3, 10-423604-1, 10-423604-21, 10-423674-1, 10-423674-19, 10-423674-21, 10-423674-25, 10-423674-31, 10-423674-33, 10-423674-45, 10-423674-47, 10-423684-1, 10-423684-5, 10-820471-91, 10-821401-1, 10-821401-2, 10-821401-16, 10-821401-22, 10-821401-26, 10-821404-2, 10-821404-19, 10-821471-2, 10-821471-3, 10-821471-11, 10-821471-16, 10-821472-22, 10-821474-2, 10-821474-5, 10-821474-16, 10-821474-92, 10-821481-2, 10-821481-16, 10-821481-20, 10-821481-26, 10-821484-2, 10-821484-14, 10-821601-2, 10-821601-38, 10-821601-40, 10-821604-2, 10-821604-3, 10-821604-7, 10-821604-45, 10-821671-2, 10-821671-32, 10-821671-92, 10-821672-9, 10-821672-13, 10-821672-15, 10-821672-17, 10-821672-18, 10-821672-24, 10-821674-2, 10-821674-22, 10-821674-23, 10-821674-92, 10-821675-18, 10-821675-32, 10-821681-2, 10-821681-38, 10-821681-40, 10-821684-2, 10-821684-26, 10-821684-28, 10-821684-38, 10-821684-40, 10-821685-8, 10-821685-10, 10-821685-12, 10-821685-14, 10-821685-16, 10-821685-18, 10-821694-5, 10-821695-14, 10-821695-40, 10-821885-4, 10-821885-6, 10-821895-4, 10-822482-2, 10-823671-1, 10-823674-5, 10-823674-7, 10-823684-7, 10-823694-1	CMI系列磁电机高压导线	7420	Continental Motors, Inc.	翻修	《Master Service Manual X40000》	磁电机测试台	2002. 12. 26	
105	BJ22090	56001-003, 599-540, PS50158-5-2	56001-003转速表	7714	Teledyne Technologies Company	修理	《56001-003转速表检修工艺》	HP8904A	2010. 2. 9	
106	BJ22091	S3329-1, SL1010-001-1-1	S3329-1转速表	7714	Superior Labs Inc	修理	《S3329-1转速表检修工艺》	FTS-902	2010. 2. 9	
107	BJ22092	149-NL/ec, 149NL/EC	(149-NL/ec)起动机	8011	Lamer	翻修	《149-NL/ec起动机翻修工艺》	747-12/24V	2012. 6. 21	
108	BJ22093	31B23592 (149-NL)	31B23592 (149-NL)起动机	8011	Lamer	翻修	《31B23592 (149-NL)起动机翻修工艺》	747-12/24V	2008. 12. 8	
109	BJ22094	31B23593 (149-NLR)	31B23593 (149-NLR)起动机	8011	Lamer	翻修	《31B23593 (149-NLR)起动机翻修工艺》	747-12/24V	2012. 6. 21	
110	BJ22095	ES646238-2, ES646238-2R, ES646238-3, ES646238-3R, ES646275-1, ES646275-1R, 646275-1	ES646 () 系列起动机	8011	Hartzell Engine Technologies	翻修	《OE-A2翻修手册》, 《ES646系列起动机翻修工艺》, 《ES646 () 起动机翻修工作单》	发动机测试台, 转速表, 兆欧表等	2021. 11. 16	

中国民用航空飞行学院飞机修理厂维修能力清单—部件

维修许可证编号: D. 4401
维修许可证首次批准日期: 1993年3月25日

修订版次: R49
修订日期: 2026年5月19日

序号	能力编号	件 号	名 称	ATA 章节号	制造厂家	维修工作类别	技 术 文 件	主要设备	首次批准日期	备注
111	BJ22096	68867, 72245, 72899, 74321, 74329, 74414, 74460, 74977, 75030, 75221, 75550, 76173, 76628, 76944, 77236, 78652, 31M19420, 31M19861, 31M21308, 31M21951, 31M21994, 31M22045, 31M22194, 31M22246, 31M22350, 31M22782, 31M22972, 31M22993, 32M19717, 32M22028, LW-10184, LW-10552, LW-11151, LW-11380, LW-11519, LW-11572, LW-12226, LW-12227, LW-13381, LW-13382, LW-13675, LW-14011, LW-14167, LW-15882, LW-16064, LW-16407, LW-16471, LW-16581, LW-16635, LW-16795, LW-16904, LW-18506, LW-18633, LW-18695, LW-18736, LW-18768, LW-19151, LW-19163	莱康明发动机起动齿轮盘组件	8500	Lycoming Engines	修理	《莱康明发动机起动齿轮盘组件检测, 修理工艺》	加温炉	2007. 07. 11	
112	BJ22097	I0-360-ES	大陆发动机CMI I0-360系列	8500	Continental Motors, Inc.	翻修	CMI发动机翻修手册《Continental Motors, Inc. overhaul manual X30594》	试车台	2002. 12. 26	
113	BJ22098	I0-360-A1B6, I0-360-L2A, I0-360-M1A	Lycoming发动机I0-360系列	8500	Lycoming Engines	翻修	《莱康明发动机翻修手册》	试车台	2002. 12. 26	
114	BJ22099	O-360-J2A, O-360-A1H6, O-360-A4M	Lycoming发动机O-360系列	8500	Lycoming Engines	翻修	《莱康明发动机翻修手册》	试车台	2002. 12. 26	
115	BJ22100	L0-360-A1H6	Lycoming发动机L0-360系列	8500	Lycoming Engines	翻修	《莱康明发动机翻修手册》	试车台	2002. 12. 26	
116	BJ22101	H0-360-C1A	Lycoming发动机H0-360系列	8500	Lycoming Engines	翻修	《莱康明发动机翻修手册》	试车台	2002. 12. 26	
117	BJ22102	H10-360-D1A, H10-360-G1A, H10-360-F1AD	Lycoming发动机H10-360系列	8500	Lycoming Engines	翻修	《莱康明发动机翻修手册》	试车台	2002. 12. 26	
118	BJ22103	O-540-F1B5	Lycoming发动机O-540系列	8500	Lycoming Engines	翻修	《莱康明发动机翻修手册》	试车台	2002. 12. 26	
119	BJ22104	I0-540-AB1A5, I0-540-AC1A5, I0-540-AE1A5, I0-540-C4D5D, I0-540-V4A5	Lycoming发动机I0-540系列	8500	Lycoming Engines	翻修	《莱康明发动机翻修手册》	试车台	2002. 12. 26	
120	BJ22105	I0-390-C3B6	Lycoming发动机I0-390系列	8500	Lycoming Engines	翻修	《莱康明发动机翻修手册》	试车台	2022. 1. 13	
121	BJ22106	I0-720-D1B	Lycoming发动机I0-720系列	8500	Lycoming Engines	翻修	《莱康明发动机翻修手册》	试车台	2002. 12. 26	
122	BJ22107	77450, LW-11750, LW-13422	莱康明发动机连杆	8520	Lycoming Engines	修理	莱康明发动机翻修手册60294-7	数控加工中心(PL700); 珩磨机(SUNNEN MBC-1805); 平扭度\中心距测量组合工具(ZT-002)	2010. 11. 11	
123	BJ22108	LW-19227, 14U22539, LW-19210, 11, 12	莱康明发动机曲轴配重	8520	Lycoming Engines	翻修	《莱康明发动机翻修手册60294-7-14》	手压床, 孔径表	2021. 03. 09	
124	BJ25002	646220-1A1, 646220-1A3	大陆I0-360-ES发动机起动机适配器	8540	Continental Motors, Inc.	翻修	M-0, M-7	力矩扳手	2026. 01. 30	